

Wöhler LX 300 Luxmeter



Technische Daten

Anzeige	LCD Display Anzeige bis 1999
Messbereich	1...100.000 Lux
3 Messbereiche	2.000 / 20.000 / 100.000 Lux
Genauigkeit	< 10.000 Lux: ± 4 % Messwert + 10 Digits < 10.000 Lux: ± 5 % Messwert + 10 Digits
Auflösung	1 Lux
Reproduzierbarkeit des Messergebnisses	± 2 %
Einfluss der Temperatur auf das Messergebnis	1 % / °C
Aktualisierung des Messwertes	0,5 sek.
Sensor	Silikon Photo Diode mit Filter
Umgebungsbedingungen	0...40 °C 0...70 % r.F.
Lagerbedingungen	-10...50 °C 0...80 % r.F.
Anzeige bei Überschreiten des Messbereichs	Im Bereich 2.000 / 20.000 Lux: „1“ Im Bereich 100.000 Lux: „OVER“
Stromversorgung	9 V Blockbatterie
Maße Messkopf	105 x 58 x 28 mm
Maße Messgerät	130 x 72 x 30 mm
Gewicht	170 g

WÖHLER

Wöhler Technik GmbH
Zentrale / Verkaufs- und Servicestelle Mitte

Wöhler-Platz 1 · 33181 Bad Wünnenberg
Tel.: +49 2953 73-100 · Fax: -96100
E-Mail: info@woehler.de

Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle West

Castroper Straße 105 · 44791 Bochum
Tel.: +49 234 516993-0 · Fax: -99
E-Mail: west@woehler.de

Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle Süd

Gneisenaustraße 12 · 80992 München
Tel.: +49 89 1589223-0 · Fax: -99
E-Mail: sued@woehler.de