



Technische Daten

Relative Feuchte	Messbereich	0...99 % r.F. (nicht kondensierend)
	Genauigkeit	±3 % r.F. (10...90 %) sonst ±5 % r.F.
Temperatur	Messbereich	-10...60 °C
	Genauigkeit	±1 °C
Taupunkt	Messbereich	-73,4...59,9 °C
Feuchtkugeltemperatur	Messbereich	-13,4...-59,9 °C
Lagertemperatur		-20...60 °C
Arbeitstemperatur		0...50 °C
Maße		175 x 70 x 33 mm
Gewicht		270 g
Stromversorgung		4 AAA Batterien

WÖHLER

Wöhler Technik GmbH
Zentrale/Verkaufs- und Servicestelle Mitte
Wöhler-Platz 1 · 33181 Bad Wünnenberg
Tel.: +49 2953 73-100 · Fax: -96100
E-Mail: info@woehler.de

Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle West
Castroper Straße 105 · 44791 Bochum
Tel.: +49 234 516993-0 · Fax: -99
E-Mail: west@woehler.de

Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle Süd
Gneisenaustraße 12 · 80992 München
Tel.: +49 89 1589223-0 · Fax: -99
E-Mail: sued@woehler.de