

Wöhler VIS 400 Kabelkamera/Kabeltrommel- kamera/Schubkamera



Technische Daten

Monitor	TFT-Display	7" / 16:9 Format
	Video-Out	FBAS-Signal
	Stromversorgung	12 V NiMH Akku, 2000 mAh
	Standzeit	Max. 2 h (Akkuanzeige im Display)
	Längenmessung	Elektronische Meterzählung bei Verwendung der Kabeltrommel- oder Schubkamera
	Speicherung	4 GB SD-Karte
	Schnittstelle	Mini USB-Anschluss
	Arbeitstemperatur	0...40 °C
	Lagertemperatur	-20...50 °C
	Maße Gehäuse ohne Tasche	199 x 196 x 40 mm
	Maße Gehäuse mit Tasche	210 x 210 x 60 mm
	Gewicht	Ohne Tasche 1.200 g; mit Tasche 1.700 g
	Stativanschluss	Standard
	Wöhler Dreh-/Schwenkkamerakopf Ø 40	Typ
Auflösung		768 x 576 px (PAL) 656 x 492 px (NTSC)
Objektiv		f = 2,3 mm, F = 2,5
Bilderfassungswinkel Diagonal		130°
Lichtquellen		12 weiße LEDs
Schutz		Wasserdicht nach IP 67
Maße		Ø 40 x 60 mm
Arbeitstemperatur		0...40 °C, RH 95 % MAX
Lagertemperatur		-20...50 °C, RH 95 % MAX
Kamerakabel		Länge
	Durchmesser	Ø 6,5 / 7 mm
Kabeltrommel mit Kamerakabel	Länge	20 m / elektr. Meterzählung
	Durchmesser	Ø 6,5 / 7 mm
Kamerastange	Länge	20 m / elektr. Meterzählung
	Durchmesser	Ø 6,5 / 7 mm
Elektronische Meterzählung in Kombination mit Kabeltrommel / Haspel	Auflösung	40 mm
	Max. Abweichung	5 % vom Messwert

WÖHLER

Wöhler Technik GmbH
Zentrale/Verkaufs- und Servicestelle Mitte
Wöhler-Platz 1 · 33181 Bad Wünnenberg
Tel.: +49 2953 73-100 · Fax: -96100
E-Mail: info@woehler.de

Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle West
Castroper Straße 105 · 44791 Bochum
Tel.: +49 234 516993-0 · Fax: -99
E-Mail: west@woehler.de

Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle Süd
Gneisenaustraße 12 · 80992 München
Tel.: +49 89 1589223-0 · Fax: -99
E-Mail: sued@woehler.de